

【農地被害状況(亘理・山元地区) 2011.3.18,4.6-7】

雑物のない水田。畦畔は原形保持



瓦礫に覆われた排水路。降雨時の通水阻害が懸念される。



末端の揚水機場の内部の被災状況



写真1: 津波で土砂が堆積した農地での土壌の採取とECの簡易測定の様子(2011.4.6-7)



写真2: 土砂堆積のない被災農地の表面。排水路から海水が侵入したと思われる。乾燥して表面が塩分で白くなっている。(2011.4.6-7)

●津波塩害を受けた水田



(塩分で一面が白っぽく見える水田)

