



自脱型コンバインの転倒を防ぎましょう




同じ凹凸でもコンバインの方が傾きが大きい

車輪式のトラクターと違い、クローラ式の自脱コンバインでは、ちょっとした凹凸でも車体が傾いたり振れたりしやすいので注意が必要です！

安全にほ場を出入りするには？



畦に直角に向け、段差に気をつけましょう
(10cm以下が目安です)



段差が大きい場合(10cm以上)歩み板を渡すか、傾斜の緩い進入路を整備しましょう



注意!
無理に段差を超えると、シーソーのように機体が前後に振れて危険です!


安全な積み込み手順のすすめ



歩み板長さは荷台高さの4倍以上
(角度15度未満)
トラックの荷台にしっかり固定



各種自動化装置を切り、
排出オーガも収納



前進で積み込む



後進で積み込む

前側は重く前傾しやすいため、
積み込む向きは前進で




刈り取りヘッダは一番上まで上げる




歩み板上では変速や操舵はしない



歩み板と荷台の間は、前後に大きくゆれるため慎重に!



歩み板には真っ直ぐに
主変速・副変速とも十分低速側に



しっかりと荷台に固定
(輪止めも使用)



出発!