

## 低入札価格調査の実施概要

### 1. 工事名

東北農研（盛岡）赤平地区受変電設備ほか改修工事

### 2. 調査を実施した業者名

株式会社興和電設（岩手県盛岡市上田4-16-33）

項目	内容
1 その価格により入札した理由	入札理由は次のとおりであり、調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能。  ・工事場所が近隣であるため、経費を抑えることができる。 ・対象工事は、新設時に施工した場所であり、保守等でも関りがあることから、現状把握が容易。 ・施工のほとんどの部分を自社直工とすることにより、価格を大幅に抑えることが可能。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	工事件名：（株）アイシーエス新社屋電気設備工事 （発注者：（株）アイシーエス）ほか2件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等	事務所から工事現場までの移動時間は、10分程度。
5 手持資材の状況	該当なし。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材は、協力業者から調達するとのことであり、問題は見受けられない。

7 手持機械数の状況	2t ユニツク車：1 台			
8 労務者の具体的供給 見通し	自社直工のほか、協力会社からの労務者の確保を 予定。			
9 過去に施工した公共 工事名及び発注者	公共機関発注の工事施工実績あり。			
10 経営内容	特記事項なし。			
11 上記 9 の公共工事 の成績の状況	成績評定のあったものは 6 件、評定点は 82 点、 81 点、90 点、93 点、84 点、80 点の評価を受け ており、施工能力については問題無いと判断した。			
12 経営状況	<非公表>			
13 信用状態	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 建設業法違反の有無</li> <li>② 法令遵守の状況</li> <li>③ その他</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: middle; padding-left: 20px;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 40px; height: 100px; margin-left: 10px;"></div> </td> <td style="vertical-align: middle; padding-left: 20px;"> <p>問題なし</p> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 建設業法違反の有無</li> <li>② 法令遵守の状況</li> <li>③ その他</li> </ul>	<div style="border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 40px; height: 100px; margin-left: 10px;"></div>	<p>問題なし</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>① 建設業法違反の有無</li> <li>② 法令遵守の状況</li> <li>③ その他</li> </ul>	<div style="border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 40px; height: 100px; margin-left: 10px;"></div>	<p>問題なし</p>		
14 その他の必要な事項	入札業者より徴取した内訳書を確認・比較すると計 上漏れは見られなかった。諸経費については、関連 会社の協力により安価に抑えることができ、施工で きることを確認した。			
15 上記 1 から 14 まで の内容による調査検 討結果	本工事契約について、契約の内容に適合した履行が されないおそれがあるとは認められない。			