

# 福井県2011豪雪について

強い冬型の気圧配置に上空の寒気が重なった影響で、福井県内は1月31日早朝にかけてまとまった雪が降り、南越前町今庄で昭和56年の観測開始以来最大となる239cmの積雪を観測するなど記録的な大雪となった。

福井市では25年ぶりに1mを超える115cmに達した。

国営受益地の福井市、坂井市、永平寺町などで111棟の農業用ハウスなどの倒壊があり、ネギや水菜、水仙などの作物被害を含めると、被害額は1億220万円に達している。

年月日	積雪量 (cm)	最深積雪量 (cm)
2011/01/29	24	78
2011/01/30	27	98
2011/01/31	25	119

福井気象台データ



H23.2.1 県民福井 21面

現場に駆け付けた警察車両(手前右)も雪に埋もれ立ち往生。  
【敦賀市葉原の北陸自動車道下り線で】



H23.2.2 県民福井 4面

次々にやってくる雪で巨大な山になった雪捨て場。【福井市有楽町の足羽川花月橋付近で】



除雪で路肩に残った雪の壁。歩道は何時になったら通れるのでしょうか？【永平寺町の国道364号線で】



駐車場に積み上げられた雪山。駐車スペースは半分に。  
【永平寺町】



辛うじて入り口だけ確保できた農業用ハウス。【永平寺町】



鉄筋組み立て中のパイプライン調整水槽工事の積雪状況。この気温では溶接できないな～。【永平寺町松岡の調整水槽工事】



パイプライン現場の除雪状況。除雪ではじまり除雪で終わる。【坂井市板倉の高椋用水路パイプライン工事に係る仮廻し道路付近】



大雪前の水面が凍り付いている冬水たんぼ。氷の下ではイトミミズが冬眠中。これでは渡り鳥もやってこない？【坂井市下兵庫】